



Garantieausschlüsse bei Holzofen bzw. Gasofen-Kit für TopSpaXS und Aqua King

Leider decken wir diese Ventile nicht durch die Garantie ab!

Wie können Sie einen Schaden vermeiden:

Die häufigsten Fehlerursachen sind:

- Schmutz im Wasser wie Sand oder andere Partikel, die die Dichtflächen beschädigen
- Hartes Wasser (hoher Mineralgehalt) kann das Ventil wie im ersten Szenario beschädigen. Um dies zu verhindern, sollte ein Filterreiniger verwendet werden.
- Auch zu viel Chlor kann die Dichtungen angreifen, es ist wichtig, nicht zu viel Chemikalien zu verwenden (wir haben Dokumente dazu auf Englisch, vielleicht möchten Sie es übersetzen?)
- Bei hoher Hitze können sich die Tore verziehen und verformen. Dies kann bei der Holzheizung passieren, wenn Sie das Ventil nicht vollständig öffnen, während die Heizung in Betrieb ist.

